



### 308 CC Rückbank-Sitz entfernen



Die Sitzbank ist mit 2 solcher Federn und zwei Führungen (die hier im Bild wie ein Teppichmesser aussehen) in zwei Schlitzten am Boden befestigt.

Hier im Beispiel die "Steuerbordseite".



Rot:  die zwei Schlitzte


(Der Kleiderbügel dient hier zum fixieren der Vordersitzlehne)

Der runde Gummideckel ist übrigens vermutlich der Zugang zur Benzinpumpe



Die Feder mit einem selbst angefertigten Werkzeug zur Wagenmitte kräftig drücken. Das geht etwas streng.

So sieht das Peugeot Werkzeug aus



Wenn man mit einer Zange daran kommt wird es einfacher gehen.

Beim Wiedereinbau die Feder fetten, denn das ist eine Quelle für Quietschgeräusche.